

Pasometr



Zadat poptávku

Rozsah	Obj. číslo	Dělení úchytk.	Rozsah úchytkoměru
0 – 25	7126	0,001	± 0,04
25 – 50	71261	0,001	± 0,04
50 – 75	71262	0,001	± 0,04
75 – 100	71263	0,001	± 0,04
100 – 125	71264	0,001	± 0,04



Rozsah	Obj. číslo	Dělení úchytk.	Rozsah úchytkoměru	Poznámka
0 – 25	PS0125	0,001	± 0,04	IP54
25 – 50	PS0150	0,001	± 0,04	IP54
50 – 75	PS0175	0,001	± 0,04	IP54
75 – 100	PS01100	0,001	± 0,04	IP54